



ATS

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE SANTE

Service Santé-Environnement

**RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE
PISCINE**

INFORMATIONS GENERALES

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ETABLISSEMENT : | Les terrasses du port |
| N° D'ANALYSE : | 2024-0386 |
| POINT DE PRELEVEMENT : | Bassin à contre-courant |
| DATE DE PRELEVEMENT : | 15/05/2024 |
| PRELEVEUR : | Philippe VENOT |
| DATE D'ANALYSE : | 15/05/2024 |
| LABORATOIRE D'ANALYSE (1) : | DTAM |

PARAMETRES ANALYTIQUES

| PARAMETRE | VALEUR | NORME SANITAIRE |
|---|------------------|---------------------|
| PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES (*) | | |
| Transparence | | |
| Température | 26,5 °C | - |
| Potentiel Hydrogène (PH) | 7,14 | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 |
| Chlore libre | 2,16 mg/l | |
| Chlore actif | 1,48 mg/l | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg/l |
| Chlore total | 2,3 mg/l | |
| Chloramines | 0,14 mg/l | ≤ 0,6 mg/l |
| Acide isocyanurique | NR | 75 mg/l |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | | |
| Microorganismes revivifiables à 36°C | < 1 | < 100 UFC dans 1 ml |
| Enterocoques intestinaux | < 1 | Absence dans 100 ml |
| Staphylococcus aureus | 4 | Absence dans 100 ml |
| Escherichia Coli | < 1 | Absence dans 100 ml |

(*)
Paramètres
analysés sur
le terrain

CONFORMITE

| | |
|-------------------------------|--|
| CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE : | Non |
| CONFORMITE PHYSICO-CHIMIQUE : | Non |
| CONCLUSION SANITAIRE : | Eau du bassin non conforme aux exigences de qualité sanitaire en vigueur pour les paramètres analysés en raison la présence de Staphylocoques. La fermeture temporaire, la vidange, nettoyage du bassin a été demandée jusqu'au retour à une situation conforme. Une analyse de reconrôle sera réalisée afin de vérifier le retour à la normale de la qualité sanitaire de l'eau. |
| OBSERVATIONS : | Maintenir une concentration en chlore libre actif entre 0,4 et 1,4mg/l et respecter l'apport d'eau neuve régulièrement (au moins 30 litres par jour et par baigneur). |

Articles D.1332-1 à D.1332-13 du code de la santé publique, Arrêté du 26 mai 2021

Pour la Directrice par intérim,

Patrick BONILLA

Signé

Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91
BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon

